

## 運転保守状況（備考欄）

### 2号機

#### ●平成28年12月27日

平成28年12月8日、島根原子力発電所2号機において、中央制御室空調換気系のダクトの点検を行っていたところ、当該ダクトに腐食孔（横約100cm、縦約30cm）が生じていることを確認。

類似箇所の点検の結果、平成28年12月8日に確認した腐食孔のほかに、3箇所で腐食および6カ所で18個の腐食孔（以下「腐食孔等」という。）を確認。また、これら腐食孔等のほか、ダクトとダクト補強材をつなぐリベット<sup>※</sup>が外れたことによるリベット穴開口部（1箇所10個）を確認。  
（中国電力（株）公表済）

#### ※リベット

頭部とねじ部のない胴部からなり、穴をあけた部材に差し込んで接合させる部品。