

# 長田地内の国道186号では、なだれに備えて、対策工を計画しています。

今年の冬は大雪に見舞われ、国道186号沿線でも下の様ななだれの兆候が見られました。

**クラック**  
斜面にひっかきキズが付いたような、雪の割け目



特徴：積もっていた雪がゆるみ、少しずつ動き出そうとしている状態。その動きが大きくなると全層雪崩が起こる危険があります。

**スノーボール**  
斜面をコロコロ落ちてくるボールのような、雪のかたまり



特徴：雪庇や巻だれの一部が落ちてきたもので、雪崩につながる危険があります。たくさんある時は特に注意が必要です。

**雪しわ**  
ふやけた指先のような、しわ状の雪の模様



特徴：積もっていた雪がゆるみ、少しずつ動き出そうとしている状態。積雪が少なくても起こり、全層雪崩が起こる危険があります。

**雪庇**  
山の尾端からの雪のはり出し



特徴：はり出した部分が、雪のかたまりとなって斜面に落ちることによって、雪崩につながる危険があります。

通行の妨げとならないよう、対策工を計画しています。

なだれ防止柵



スノーシェルター



## 地域の皆さま方へのお願い



道路沿いの立木や枝の伐採にご協力をお願いします。豪雨や雪の際に通行の支障になることがあります。

## 道路の異常を発見したら!!



0855-29-5777