

実績データ①

技術名	ロックルⅡ型		
施工年度	平成25～26年度	特記事項	大型化された製品のため、工期短縮が図れた。 写真はH30西日本豪雨災害後(約4年6ヶ月経過)に追跡調査したものです。・破損・本体の劣化・沈下・移動・連結部の異常はありませんでした。
発注機関 (担当部署)	国土交通省浜田河川国道事務所		
工事名	江の川都賀西地区第1護岸工事		
施工箇所	邑智郡美郷町		
請負業者	今井産業(株)	問合せ先	会社名 (株)イズコン
施工数量	5401m ²		TEL 0853-23-2633
			E-mail m_mishiro@izcon.co.jp

【施工状況】



実績データ②

技術名	ロックルⅡ型		
施工年度	平成26年度	特記事項	大型化された製品のため、工期短縮が図れた。 写真はH30西日本豪雨災害後(約4年経過)に追跡調査したものです が、・破損・本体の劣化・沈下・移動・連結部の異常はありませんでした。
発注機関 (担当部署)	島根県 県央県土整備事務所		
工事名	25災604号濁川河川災害復旧工事		
施工箇所	邑智郡川本町		
請負業者	(株)江の川開発	問合せ先	会社名 (株)イズコン
施工数量	900m ²		TEL 0853-23-2633
			E-mail m_mishiro@izcon.co.jp

【施工状況】



実績データ③

技術名	ロックルⅡ型		
施工年度	平成26年度	特記事項	大型化された製品のため、工期短縮が図れた。 緑化タイプ(ポーラスコンクリート仕様)を使用することで、表面はコケ・藻類等の植生が期待できる。 写真は施工後3年経過したものです が、コケ等が生え、緑化している事を確認しています。
発注機関 (担当部署)	島根県 浜田県土整備事務所		
工事名	下府川河川災害復旧工事25災 837・838号		
施工箇所	浜田市下府町		
請負業者	(株)サンクラフト	問 合 せ 先	会社名 (株)イズコン
施工数量	1265m ²		TEL 0853-23-2633
			E-mail m_mishiro@izcon.co.jp

【施工状況】

