

## 園児の移動経路の対策箇所一覧表

【R2.6.30現在】

園名	路線名	箇所名・住所	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
出雲聖園マリア園	国道 184号	今市交差点	交差点に防護柵が無い。	車道分離柵(ラバーボールの設置)	島根県	対策完了済み
出雲聖園マリア園	(一)出雲路自転車道線	大津町2097-5番地先	川沿いに柵が無い。	防護柵の設置(車両用防護柵、歩行者自転車用)	島根県	着手済み
きんろう保育園	(一)出雲路自転車道線	大津町2088-2番地先	川沿いに柵が無い。	防護柵の設置(車両用防護柵、歩行者自転車用)	島根県	着手済み
わたりはし保育園	国道 184号	渡橋町1219-1番地先	側溝手掛け部の隙間が大きい。	道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕	島根県	対策完了済み
わたりはし保育園	国道 184号	渡橋町33-2番地先	植樹樹のブロックが破損している。	道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕	島根県	対策完了済み
あすなる第2保育園	(主)出雲大社線	白枝交差点	歩道のたまり場が狭い。	緑石ブロックの設置	島根県	対策完了済み
窪田保育所	(一)佐田小田停車場線	佐田町一窪田1430-1番地先	歩道が無い。	路側帯のカラー舗装化	島根県	着手済み
おひさま保育園	(一)多伎江南出雲線	塩冶町1306-1番地先	防護柵が無い。	防護柵の設置(車両用防護柵、歩行者自転車用)	島根県	対策完了済み
やまのこ保育園 みのりの森	(一)十六島直江停車場線	平田町1708-1番地先	交差点に防護柵が無い。	防護柵の設置(車両用防護柵、歩行者自転車用)	島根県	対策完了済み
たちばな 保育園	市道山廻長者原線	大津町2394番地先	見通しが悪い。白線が無い。	路肩(路側帯)の設置・拡幅	出雲市	対策完了済み
たちばな 保育園	市道大津119号線	大津町1726番地先	歩道が無く、道幅が狭い。	路肩(路側帯)の設置・拡幅	出雲市	対策完了済み
きんろう保育園	市道大津74号線	大津町1230-4番地先	側溝手掛け部の隙間が大きい。	道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕	出雲市	着手済み
きんろう保育園	市道大津79号線	大津新崎町7丁目57番地先	側溝に蓋が無いため、車道にはみ出して歩いている。	路肩(路側帯)の設置・拡幅	出雲市	対策完了済み
きんろう保育園	市道一の谷公園線	今市町1994-1番地先	見通しが悪いにも関わらず、スピードを出す車が多い。	警戒標識、路面標示等の設置(法定外標識を含む)	出雲市	対策完了済み
おやま保育園	市道四絡82号線	小山町633-5番地先	五差路の交差点のため、危険である。	警戒標識、路面標示等の設置(法定外標識を含む)	出雲市	対策完了済み
わたりはし保育園	市道塩冶17号線	塩冶有原町1丁目34番地先	止まれの標識が無い。	警戒標識、路面標示等の設置(法定外標識を含む)	出雲市	対策完了済み
わたりはし保育園	市道有原東町線	塩冶有原町1丁目42番地先	側溝蓋の隙間が大きい。	道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕	出雲市	対策完了済み
わたりはし保育園	市道塩冶24号線	塩冶有原町1丁目61番地先	側溝蓋の隙間が大きい。	道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕	出雲市	着手済み
わたりはし保育園	市道塩冶38号線	塩冶有原町5丁目10番地先	横断歩道が無い。	警戒標識、路面標示等の設置(法定外標識を含む)	出雲市	対策完了済み
神門保育園	市道芦渡下古志線	下古志町475番地先	歩道が車道側に傾斜している。傾斜を緩やかにしてほしい。	道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕	出雲市	対策完了済み
ハマナス保育園	市道三部砂子大池線	湖陵町二部1714-1番地先	見通しが悪く、車が見えにくい。	路面標示、外側線の引き直し	出雲市	対策完了済み
北陵幼稚園 北陵保育園	市道斐川12254号線	斐川町上直江3337番地先	白線が消えている。	路肩(路側帯)の設置・拡幅	出雲市	対策完了済み
古志幼稚園	市道古志34号線	古志町1949番地先	左右の確認をしにくい。	警戒標識、路面標示等の設置(法定外標識を含む)	出雲市	対策完了済み
大社こどもランド保育園	市道馬場遙堪線	大社町修理免883番地先	橋の排水溝の穴が大きい。	道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕	出雲市	対策完了済み