

園児の移動経路の対策箇所一覧表

【R2.6.30現在】

園名	路線名	箇所名・住所	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
緑ヶ丘保育所	(一)蟠竜湖線	萩・石見空港入口 交差点	交通量が多く、横断歩道の先の歩道が狭小	その他	島根県	対策内容調整中
めばえ保育園	国道191号	益田市東町	植木があるため信号の視認性を悪くしている	植栽の剪定	島根県	対策完了済み
めばえ保育園	(一)益田種三隅線	益田市東町地内	見通し不良かつ、一時停止線の位置が特殊なため、停止しない車も多い	警戒標識、路面標示等の設置(法定外標識を含む)	島根県	対策完了済み
まるに保育所	(主) 益田阿武線	益田市白上町地内	スピードを緩めずに侵入する車があり、危険である	防護柵の設置(車両用防護柵、歩行者自転車用)	島根県	対策完了済み
葵保育園	市道益田中学校東線	益田市赤城町	側溝蓋が無い	路面標示、外側線の引き直し	益田市	対策完了済み
まるに保育所	市道新中西中学校線	益田市白上町	歩道が無い	路面標示、外側線の引き直し	益田市	対策完了済み
真砂保育園	市道真砂中央線	益田市波田町	水路沿いの防護柵無し	防護柵の設置(車両用防護柵、歩行者自転車用)	益田市	対策完了済み
真砂保育園	市道真砂中央線	益田市波田町	水路沿いの防護柵無し	路面標示、外側線の引き直し	益田市	対策完了済み
真砂保育園	市道真砂中央線	益田市波田町	水路沿いの防護柵無し	道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕	益田市	対策完了済み
原浜保育所	市道下本郷久城線	益田市久城町	幅員狭小で交通量が多く、車両・歩行者の接触の可能性はある	歩道の設置・拡幅(水路蓋掛け含む)	益田市	着手済み
吉田こども園	市道横川線	益田市水分町	幅員狭小のうえ、見通し不良	警戒標識、路面標示等の設置(法定外標識を含む)	益田市	対策完了済み
吉田こども園	市道今西線	益田市常盤町	幅員狭小のうえ、横断歩道もあるが、見通し不良	警戒標識、路面標示等の設置(法定外標識を含む)	益田市	対策完了済み
雪舟保育所	市道乙吉3号線	益田市乙吉町	幅員狭小で交通量が多く、車両・歩行者の接触の可能性はある	路面標示、外側線の引き直し	益田市	対策完了済み
益田幼稚園	市道 迫山堀川線	益田市七尾町	車がカーブを曲がりきれず、歩道に突っ込む事故があった	警戒標識、路面標示等の設置(法定外標識を含む)	益田市	対策完了済み
益田幼稚園	市道 迫山堀川線	益田市七尾町	木の枝が伸びていて、車から信号が見えにくい	植栽の剪定	益田市	対策完了済み
真砂保育園	市道 真砂迫線	益田市波田町地内	橋梁に防護柵が無い	防護柵の設置(車両用防護柵、歩行者自転車用)	益田市	R2年度中に着手予定
常盤乳児園	市道 吉田北1号線	益田市常盤町地内	側溝蓋が無い	路面標示、外側線の引き直し	益田市	R2年度中に着手予定
雪舟保育所	市道 大喜庵線	益田市乙吉町地内	側溝蓋が無い	路面標示、外側線の引き直し	益田市	R2年度中に着手予定