

園児の移動経路の対策箇所一覧表

【R2.6.30現在】

園名	路線名	箇所名・住所	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
大東保育園	(主)松江木次線	保育園駐車場～丸子山アジサイロード	横断歩道付近の待機場所の拡大と侵入を防ぐガードレール等の設置を希望	防護柵の設置(車両用防護柵、歩行者自転車用)	島根県	R2年度中に着手予定
大東保育園	(主)松江木次線	元大東総合センター～大東文化センター	横断歩道付近の待機場所の拡大と侵入を防ぐガードレール等の設置を希望	防護柵の設置(車両用防護柵、歩行者自転車用)	島根県	R2年度中に着手予定
あおぞら保育園	(主)玉湯吾妻山線	横手谷入口交差点	無信号の横断歩道の為車が止まらない。	警戒標識、路面標示等の設置(法定外標識を含む)	島根県	R2年度中に着手予定
あおぞら保育園	(主)玉湯吾妻山線	横手谷入口交差点	無信号の横断歩道の為車が止まらない。	路面標示、外側線の引き直し	島根県	R2年度中に着手予定
木次こども園	(一)稗原木次線	新市交差点	横断歩道で待っている子どもたちの安全のため、ポール等の設置を希望	防護柵の設置(車両用防護柵、歩行者自転車用)	島根県	対策完了済み
斐伊保育所	(主)松江木次線	新請川橋交差点	松江木次線は交通量が多い。子安神社や田んぼ、雑木林などに行く散歩コースであり、横断歩道を横断旗を使って慎重に渡っている。横断旗は、できるだけ道路から離れて距離を保つようになっているが、交通量が多いのでガードレールの設置を希望する。	車道分離柵(ラバーポールの設置)	島根県	対策完了済み
斐伊保育所	(主)松江木次線	新請川橋交差点	道路反対側にある、目的場所には必ずこの点滅信号の横断歩道を渡っていく。交通量が多いので、信号待ちの間は、できるだけ下がって待つようになっているが、安全のため野津木工所の駐車場側のガードレールの設置を希望する。	路面標示、外側線の引き直し	島根県	対策完了済み
斐伊保育所	(主)松江木次線	朝日橋付近三叉路	交通量が多いのでガードレールの設置を希望	防護柵の設置(車両用防護柵、歩行者自転車用)	島根県	R2年度中に着手予定
三刀屋保育所	(一)稗原木次線	平成病院下～社会福祉協議会方面交差点	車はスピードも出ているので、段差舗装、減速表示のような対策をお願いしたい。	警戒標識、路面標示等の設置(法定外標識を含む)	島根県	R2年度中に着手予定
三刀屋保育所	(一)稗原木次線	平成病院下～社会福祉協議会方面交差点	車はスピードも出ているので、段差舗装、減速表示のような対策をお願いしたい。	路面標示、外側線の引き直し	島根県	R2年度中に着手予定
三刀屋保育所	地王給下線	地王橋から三刀屋保育所までの道	保育所から三刀屋こども園・小学校への交流会等で通ることが多いが、車が来た時によけるのが大変である。	歩道の設置・拡幅(水路蓋掛け含む)	雲南市	対策完了済み
三刀屋保育所	旭町三刀屋大橋線	陸橋までのフェリーチェ横の道	陸橋までのフェリーチェ横の道路は歩道がない。国道に向かって信号待ちをする車もありとても歩きにくいところである。フェリーチェ前の交差点も南通り線から出ると、右から来る車が家屋にかくれて見えにくい。	歩道の設置・拡幅(水路蓋掛け含む)	雲南市	R2年度中に着手予定
かもめ保育園	阿用停車場線	大東公園から松江木次線まで	園から出かける時には必ず道路を渡るが、横断歩道がないため危険である。横断歩道の設置を希望する。 また、スピードを上げて走る車が多いので徐行の表示を希望する。	路面標示、外側線の引き直し	雲南市	R3年度中に着手予定
木次こども園	新市里方線	新市交差点	通学路であるが、歩道が狭くたいへん危険。	歩道の設置・拡幅(水路蓋掛け含む)	雲南市	対策完了済み
木次こども園	新市中線	新市中線全線	登降園路及び散歩コースであるが、歩道がなく危険なので、グリーンベルト等の設置を希望する。 また、3歳以上児棟から出た道に横断歩道の設置を希望する。	歩道の設置・拡幅(水路蓋掛け含む)	雲南市	R3年度中に着手予定
掛合保育所	中佐中線、佐中郡線	R54から掛合中まで	車数が多いため、道路に歩道ラインをつけてほしい	路面標示、外側線の引き直し	雲南市	R4年度以降に着手予定