

ため池応急整備の事例集



平成24年2月

島根県農林水産部 農村整備課・農地整備課
島根県土地改良事業団体連合会

目 次

		頁
1. 島根県内の市町村別ため池箇所数	1
2. ため池被災状況	2
3. 小規模ため池が抱えている問題点	3
4. 応急整備の流れ	10
5. 応急整備工事の事例	17
【事例1】 雲南市加茂町官の輪ため池	17
・ ため池老朽化パターン①		
「波浪による堤体の浸食防止対策」		
及び		
・ ため池老朽化パターン⑤		
「池内へのヘドロ堆積による貯水量の減少防止対策」		
【事例2】 雲南市加茂町奥会下ため池	28
・ ため池老朽化パターン②		
「堤体からの漏水防止対策」		
【事例3】 益田市西平原町大町ため池	41
・ ため池老朽化パターン③		
「構造物(斜樋)廻りからの漏水防止対策」		
【事例4】 松江市古曾志町寺廻田ため池	59
・ ため池老朽化パターン③		
「構造物(余水吐)廻りからの漏水防止対策」		
及び		
・ ため池老朽化パターン④		
「構造物(余水吐)の劣化防止対策」		
【事例5】 土のうによる簡易的な漏水防止対策	74
6. その他参考資料	77
小規模ため池の余水吐を改修する場合の設計例	77