

## 運転保守状況(備考欄)

### 1号機

#### 原子炉再循環系配管等の点検状況について

12月17日から原子炉再循環系配管等溶接部69箇所について、超音波探傷検査による点検\*を実施していたところ、1月18日、A-原子炉再循環系配管の溶接継手部1箇所に、ひびを確認。

今後、ひびの長さ、深さ等の詳細調査を行ったうえで必要な処置を実施する。

なお、残りの箇所についても、超音波探傷検査を継続して実施する。

(中国電力(株)公表済)

\* 平成21・11・18原院第1号「発電用原子力設備における破壊を引き起こすき裂その他の欠陥の解釈について(内規)」に基づく検査