

益田川ダムQ & A Q 4 堆砂状況

Q 4 : 堆砂の状況は？

A 4 : 堆砂シミュレーションでは、ダムの完成後10年程度まで堆砂が進行し、その後安定河床に近づくものとされています。

現在、ダム完成後2年を経っていますが、大きな出水がなかったことなどから、計画の25万m³に比べ約3,600m³と少ない状況になっています。

これまでの堆砂状況写真を次ページに示します。

■ダム直上流部の堆砂状況

