

平成 22 年 6 月 4 日
消 費 者 庁

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第 35 条第 1 項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

1. ガス機器・石油機器に関する事故 2 件
(うち継ぎ手ホース(都市ガス用) 1 件、石油温風暖房機(開放式) 1 件)
2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因が疑われる事故 1 件
(うちノートパソコン 1 件)
3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因か否かが特定できていない事故 7 件
(うち電気カーペット 1 件、電動車いす(ハンドル形) 1 件、
エアコン(室外機) 1 件、折り畳みテーブル(会議用) 1 件、
電気ミニマット 1 件、自転車用幼児座席 1 件、介護ベッド用手すり 1 件)
4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故公表等調査会及び
第三者委員会合同会議(※)において、審議を予定している案件 1 件
(石油ストーブ(開放式) 1 件)

1. ~ 4. の詳細は別紙のとおりです。

※正式名称は「消費者委員会消費者安全専門調査会製品事故情報の公表等に関する調査会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議」という。

5. 留意事項

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

(本発表資料の問い合わせ先)
消費者庁消費者安全課(製品事故情報担当)
担当：中嶋、服部、榎本
電話：03-3507-9204(直通)

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201000181	平成22年5月18日	平成22年5月31日	継ぎ手ホース(都市ガス用)	AB40008-00001-500L	株式会社十川ゴム	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	京都府	平成22年5月19日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済事故
A201000183	平成22年2月12日	平成22年5月31日	石油温風暖房機(開放式)	OK-H35X	シャープ株式会社	火災 軽傷1名	建物が全焼し、1名が負傷する火災が発生した。現場に当該製品があった。出火元も含め、現在、原因を調査中。	岡山県	

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201000190	平成22年5月22日	平成22年6月2日	ノートパソコン	PS18070C4418	株式会社東芝	火災	当該製品にACアダプターを接続して使用中、その場を離れたところ、異音が生じたため確認すると、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。現在、原因を調査中。	広島県	

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201000180	平成22年5月13日	平成22年5月31日	電気カーペット	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	A201000162と同一事故につき製造事業者から報告があったもの
A201000182	平成22年5月17日	平成22年5月31日	電動車いす(ハンドル形)	死亡1名	道路から川に転落し、死亡した状態で発見された。現場に当該製品があった。現在、原因を調査中。	和歌山県	
A201000185	平成22年5月19日	平成22年5月31日	エアコン(室外機)	火災	当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。使用状況も含め、現在、原因を調査中。	石川県	
A201000186	平成22年5月9日	平成22年5月31日	折り畳みテーブル(会議用)	重傷1名	折り畳まれた当該製品を広げる際、当該製品が転倒し、側にいた1名が負傷した。使用状況も含め、現在、原因を調査中。	山口県	
A201000187	平成22年5月28日	平成22年6月1日	電気ミニマツ	火災	当該製品から出火する火災が発生し、当該製品が焼損した。使用状況も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	
A201000188	平成22年3月31日	平成22年6月1日	自転車用幼児座席	重傷1名	幼児を当該製品に乗せて自転車で走行中、足載せが折れ、幼児の右足が車輪にまき込まれ、負傷した。使用状況も含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A201000189	平成22年5月23日	平成22年6月2日	介護ベッド用手すり	死亡1名	介護ベッドのフットボード(足側のついたて)と当該製品の間に首が挟まれている状態で発見され、死亡が確認された。現在、原因を調査中。	千葉県	

4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故公表等調査会及び第三者委員会合同会議において審議を予定している案件

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201000184	平成22年5月13日	平成22年5月31日	石油ストーブ(開放式)	火災	当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。当該製品に給油タンクを戻そうとした際、口金の締め付けが緩かったため、口金を外れ、灯油が漏れて引火したものと考えられる。	福岡県	

ノートパソコン（管理番号：A201000190）

