

島根原子力発電所敷地境界モニタリングポスト測定結果  
(2023年10月)

単位：nGy/h

| ポスト名              |             | No. 1   | No. 2         | No. 3         | No. 4         | No. 5         | No. 6         |
|-------------------|-------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 平均                |             | 25  | 31            | 37            | 26            | 35            | 31            |
| 最大                |             | 55  | 55            | 62            | 50            | 56            | 53            |
| 前年度<br>までの<br>データ | 月平均の<br>変動幅 | 22<br>～<br>26   | 30<br>～<br>33 | 34<br>～<br>38 | 24<br>～<br>26 | 33<br>～<br>35 | 28<br>～<br>33 |
|                   | 最大          | 84  | 83            | 93            | 80            | 88            | 74            |
| 備 考               |             | <p>1. 前年度までのデータは、2018年4月～2023年3月分である。</p> <p>2. 測定データは、2分間値である。</p> <p>3. モニタリングポスト高レンジ検出器他取替工事に伴い、以下の期間欠測あり。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・No. 2 1日～18日</li> <li>・No. 4 1日～18日</li> <li>・No. 6 5日～18日</li> </ul> <p>4. モニタリングポストデータ伝送経路変更工事に伴い、以下の期間欠測あり。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・No. 1 5日</li> <li>・No. 2 5日</li> <li>・No. 3 5日</li> <li>・No. 4 5日</li> <li>・No. 5 5日</li> <li>・No. 6 5日</li> </ul> <p>5. 緊急時対策所SPDS無線アンテナ構成変更工事に伴い、以下の期間欠測あり。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・No. 1 12日</li> <li>・No. 2 12日</li> <li>・No. 3 12日</li> <li>・No. 4 12日</li> <li>・No. 5 12日</li> <li>・No. 6 12日</li> </ul> |               |               |               |               |               |