

県営住宅における吹付けアスベスト等の使用実態について

平成29年8月1日時点

表1) 居室等において吹付けアスベスト等が確認された県営住宅

団地名	所在地	建設年	住棟番号	吹付けアスベスト等の使用部位	使用建材	対策工事(工法)	対策工事完了時期	備考
1 宮城ヶ丘団地	隠岐の島町栄町	S54～S56	1～5号棟	玄関、台所、食堂、便所、居室の天井	パーミキュライト	囲い込み処理	H18. 6	
2 比津が丘団地	松江市比津が丘	S54～S57	1～3号棟	玄関、洋室、屋内階段の天井	パーミキュライト	囲い込み処理	H18. 7	
			6～11号棟	玄関、台所、食堂、便所、居室の天井		囲い込み処理	H18. 7	
3 上郡団地	雲南市掛合町	S56	2号棟	玄関、台所、食堂、便所、居室の天井	パーミキュライト	囲い込み処理	H18. 12	

表2) 居室等以外の箇所において、吹付けアスベスト等が確認された県営住宅

団地名	所在地	管理開始年度	住棟番号	吹付けアスベスト等の使用部位	使用建材	対策工事(工法)	対策工事完了時期	備考
1 湍北台団地	松江市法吉町	S44～S47	-	受水槽機械室	吹付けアスベスト	封じ込め処理	H2. 3	1号棟受水槽機械室のアスベストは除去済
2 久城団地	益田市久城町	S46	-	合併処理施設の機械室	吹付けアスベスト	封じ込め処理	H2. 3	
3 八幡団地	松江市馬潟町	S48	-	受水槽機械室	吹付けアスベスト	封じ込め処理	H2. 3	建物除却(H20年度)
4 比津が丘団地	松江市比津が丘	S51	-	合併処理施設の機械室	吹付けアスベスト	封じ込め処理	H2. 3	
5 汐入団地	浜田市熱田町	S52	-	浄化槽機械室の壁、天井	ロックウール	除去処理	H18. 3	
6 新星島団地	江津市嘉久志町	S54	-	浄化槽機械室の壁、天井	ロックウール	除去処理	H18. 3	建物除却(H21年度)