


パトレポしまね 利用状況報告

平成29年4月7日～令和5年3月31日


島根県土木部道路維持課

1. アプリ登録者数 (ダウンロード数)



平成29年4月の運用開始から令和5年3月31日までに6,597件のダウンロードがありました。


2. 月別レポート数



運用開始からの累計通報件数は 3,714件 (1日当たり約1.6件)です。
 平成30年1月は大雪のため、倒木に関する通報のみで98件を占めました。
 令和2年7月は大雨のため、倒木、崩土、舗装、冠水に関する通報で72件を占めました。
 令和3年7月及び8月は大雨のため、倒木、崩土、舗装、冠水に関する通報で288件を占めました。

3. 分野別レポート数


大分類	小分類	累計
道路	落石	350
	倒木	561
	障害物	199
	舗装	653
	道路附属物	305
	植生関連	257
	側溝・暗渠	172
	崩土	222
	除雪等	40
	蜂巣等	13
	占用物	15
	道路-その他	663
	小計	3,450
河川		166
海岸		10
港湾		5
急傾斜		3
砂防		4
その他		76
合計		3,714



「落石」「倒木」「障害物」「舗装」がおよそ半数を占めています。

4. 事務所別レポート数


管轄	通報件数
松江	948
広瀬	72
雲南	509
仁多	53
出雲	353
県央	617
大田	150
浜田	665
益田	152
津和野	68
島後	90
島前	37
合計	3,714



松江県土整備事務所管内の通報が最も大きな割合を占めています。

5. 時間帯別レポート数

時間帯	通報件数
0時～	18
1時～	6
2時～	1
3時～	4
4時～	4
5時～	33
6時～	118
7時～	297
8時～	325
9時～	427
10時～	389
11時～	299
12時～	196
13時～	238
14時～	319
15時～	270
16時～	216
17時～	217
18時～	161
19時～	78
20時～	40
21時～	35
22時～	15
23時～	8
合計	3,714



昼前から昼過ぎにの時間帯の通報が特に多くなっています。(約,2000件)

6. 通報レポート例

落石に関する通報事例



(車中よりの撮影)



遠景

近景

倒木に関する通報事例



舗装損傷に関する通報事例

