

日頃より島根県の事業にご理解とご協力をいただき、ありがとうございます。本紙では、匹見地域で実施中の道路事業についてご紹介します。

匹見地域では **6の工区** で事業を実施しています



⑥新しい三葛橋が架かりました



桁架設が3月に完了し、夏頃に完成、供用予定です

①澄川工区 (H29～)

【現在の状況】

現道拡幅及び落石対策工事を行っています。
トンネル区間の測量と詳細設計を実施しています。

【今後の予定】

現在の工事は秋頃に完了し、引き続き落石対策工事及び山側への拡幅工事を行う予定です。

【事業全体図】



②広瀬工区 (H30～)

【現在の状況】

現道拡幅と落石対策工事を行っています。

【今後の予定】

R6年度の事業完了を目指して、落石対策を別途実施します。
今後もしばらく交通規制が続きますが、早期完成のため、ご理解とご協力をよろしくお願いします。

【現況写真】



③落合工区 (H24～)

【現在の状況】

山側に道路を拡幅する工事を行っています。

【今後の予定】

現在の工事は冬頃に完了し、R5年度の事業完了を目指して引き続き、落石対策を行う予定です。
今後もしばらく交通規制が続きますが、早期完成のため、ご理解とご協力をよろしくお願いします。

【現況写真】



④山根工区 (R3～)

【現在の状況】

R3年度の新規事業として、待避所を設置する測量設計に着手しました。

【今後の予定】

設計完了後、用地買収を進めます。

【現況写真】



⑤元組1工区 (R2～)

【現在の状況】

檜田橋下流から環掛橋上流急カーブまでの本工区は未改良区間で幅員が狭く、地形地質の要因による落石が多い状況となっています。
未改良区間の道路詳細設計・法面調査を行っています。

【今後の予定】

用地測量、用地買収を進めます。

【現況写真】



⑥笹山3工区 (H21～)

【現在の状況】

三葛橋の桁架設がR4.3月に完了しました。現在は舗装工と落石対策工事を行っています。

【今後の予定】

夏頃に新しい三葛橋が完成し、供用する予定です。
引き続き現道拡幅を行う予定です。早期完成のため、ご理解とご協力をよろしくお願いします。

【現況写真】



匹見町地内災害復旧状況

令和3年8月の台風9号により匹見町地内では河川・道路併せて4箇所被災しました。
道路利用者の方々には多大なご迷惑をおかけしましたが、4箇所すべての災害復旧が完了いたしました。



(一) 匹見左鐙線 七村地内



(一) 波佐匹見線 下道川下地内

ご協力をお願い

現在、匹見地域では多くの道路改良工事を行っており、各箇所交通を規制しています。また、工事関係の大型車両が各地で多く走行しております。地域の皆様には多大なご迷惑をおかけしておりますが、事業を迅速かつ安全に行うため、今後ともご協力をお願いします。

【問い合わせ先】

島根県 益田県土整備事務所
土木工務第一課

課長：村川 担当：加藤、杉原、水谷

TEL：(0856)-31-9665

※事業箇所： 国道488号

(主)吉賀匹見線