

玉造西1地区 急傾斜地崩壊対策事業



斜面状況







【事業進捗状況】



進捗率：62%
用地：94%
工事：53%



【事業経過】

事業採択年度：2016（平成28年度）
用地着手年度：2017（平成29年度）
工事着手年度：2017（平成29年度）
完了予定年度：2029（令和11年度）

凡 例	
	急傾斜地域
	誘発助長区域
	被害想定区域
	保全対象

標準断面図



凡 例	
施工完了	
今年度実施	
来年度以降実施	