

3529 中国電力株からの発電設備総点検結果について(知事コメント)

平成19年3月30日
消防防災課原子力安全対策室
萬燈充博
TEL:0852-22-5610
FAX:0852-22-5930
Mail:gen-an@pref.shimane.lg.jp

- 本日、中国電力から発電設備に関する総点検結果の報告を受けた。
- 今回の調査は、経済産業省原子力安全・保安院からの指示を受けたものであり、県内の原子力、火力、水力の各発電設備において、法手続きの不備やデータ改ざんなどの不適切な事例がみられた。このことは、地域の信頼を損なうものであり、誠に遺憾である。
- 中国電力におかれては、県民の信頼及び安心の確保が図られるよう、法令遵守を徹底し、再発防止策に真摯に取り組んでいただきたい。