

## 島根原子力発電所2号機 中央制御室空調換気系ダクト腐食について

島根原子力発電所2号機において、平成28年12月8日に、中央制御室空調換気系のダクトの点検を行っていたところ、当該ダクトに腐食孔（横約100cm、縦約30cm）が生じていることを確認しました。


原因は調査中です。

島根原子力発電所2号機は、平成24年1月27日から定期検査中のため、現在、原子炉は停止中（全燃料取出中）であり、本事象が直ちに発電所の安全性に影響を与えるものではありません。

また、本事象による周辺環境への放射能の影響はありません。

以上

別紙 中央制御室空調換気系系統図



中央制御室空調換気系統図