

島根原子力発電所の運転状況（平成23年9月）

I. 1号機


1. 運転状況

発電時間 0 h 発電電力量 0 万 kWh 設備利用率 0 %

2. 主要項目

なし

(万 kW)



3. 特記事項

(1) 第29回定期検査中

(2) 9月13日（火）18時30分頃、定期検査中の島根原子力発電所1号機の屋外配管ダクト内（放射線管理区域）に敷設している原子炉補機海水系のベント配管から海水が漏れいしていることを構内パトロール中の当社社員が確認した。

配管ダクト内部を詳細に点検したところ、2系統ある原子炉補機海水系のうちI系統側のベント配管から海水が漏れいしていることを確認した。漏れい量は毎時100リットル程度と推定している。漏れい箇所は熱交換器の下流側であるため系統機能への影響はなく、また、漏れい水はダクトを経由して本来の放出経路である放水路に導かれている。

漏れい箇所を詳細に点検するため、9月14日（水）19時36分に原子炉補機海水系の運転をI系統からII系統に切り替え、海水の漏れいは止まった。

なお、当該漏れい水は海水であるため、環境への影響はなし。

II. 2号機


1. 運転状況

発電時間 720 h 発電電力量 58,716.4 万 kWh 設備利用率 99.5 %

2. 主要項目

なし

(万 kW)



3. 特記事項

なし

III. その他

なし