

農林水産商工委員会
参考資料
(農林水産部所管分)

○農林水産関係被害状況（写真）

※「島根県東部を震源とする最大震度5強の地震に係る災害対策本部会議（第4回）」より抜粋

令和8年1月16日
農林水産部



(1月15日 09時00分現在)

1 被害状況

・農地・農業用施設

調査中

揖屋干拓地（意宇町・東出雲町）

- ・一部農地の液状化（3か所）
(土壤採取・分析の結果、塩水が噴出していないことを確認)
- ・農道のひび割れ（15か所）
- ・水路の損傷（25か所）
- ・排水機場の階段損傷（1か所）





島根県

農林水産関係被害状況

農林水産部

(1月15日 09時00現在)

・林道・治山

調査中

- ①出雲市 林道への落石（1か所）（1/7撤去済み）
- ②安来市 山腹崩壊（1か所）



①



①



②

・造林地等

調査中（これまでのところ被害報告なし）

・林産施設等

調査中

- 安来市 原木椎茸のほだ木倒伏、ほだ木からの椎茸落下による損傷、廃棄（1か所）



(1月15日 09時00分現在)

4 ヘリコプターによる上空からの山林及び農道調査

山林及び農道の被害状況を把握するため、ヘリコプターによる上空からの調査を実施（林野庁との合同調査）

- ・調査日時 令和8年1月9日（金）10時～12時
- ・調査機関 林野庁近畿中国森林管理局、島根森林管理署、島根県
- ・調査場所 震源地に近い松江市、安来市、雲南市、奥出雲町の山林及び大仁農道
- ・調査結果 目視で確認できる崩壊等被害なし



調査ルート等の確認



ヘリコプターへの搭乗



山林(安来市広瀬付近)



大仁農道(雲南市大東付近)