
#### 令和3年度汽水湖汚濁メカニズム解明調査ワーキンググループの概要

湖沼水質保全計画に基づき、湖内に流入する汚濁負荷削減施策を続けてきたが、宍道湖・中海の水質は概ね横ばいで、環境基準未達成である。

効果的な水質保全対策を検討するためには、宍道湖・中海の水質汚濁メカニズムを解明することが重要であり、 汽水湖沼の諸現象に精通した各分野専門家の助言等を受けながら、調査・研究等を実施している。



ていることを確認

**アオコの状況** (♪ アオコ発生のプロセスを解明し、効果的なアオコ対策)

アオコ大発生の原因種や特徴(高水温・低塩分時に増殖)を確認

- ・アオコ判別式の作成により、一か月後のアオコ大発生の予測が可能になった
- ・ 宍道湖周辺のため池に、多少の塩分耐性を持つアオコ形成種が存在する可能性があ 一 要望

対策 アオコ判別式による注視 要望 発生時の速やかな回収

【要解明】宍道湖に常時複数種(数種から30種程度)の植物プランクトン

が存在する中で、特定の種が優占する条件の把握

水質シミュレーションモデルの構築 (♪ 効果的な対策の検討 )

【要作業】塩分再現性等の向上


ることを確認

研究 塩分再現性等の向上(④)

## 農業集落排水処理施設の簡易高度処理化 (🗘 効果的な対策の検討)

全りんの流入負荷について、自然系や農地系のほか、定住系の流出が多い ことを確認(図2)

成果 高度処理化されていない農業集落排水処理施設に対し、りんの簡易な高度処理技術を検討した結果、一定の施設においてりん除去効果を確認



#### 図1. 斐伊川と宍道湖の全窒素濃度(経時変化)




図2. 宍道湖・中海に流入する汚れ




図3. 斐伊川の全りん濃度と雨量

図4. 斐伊川の流量と全りんの負荷量との関係式





図5. 底質の全りん濃度(平成24年度)

# リン収支 単位: ×トン/年 斐伊川等 106 112 溶出

図6. 宍道湖の全りんの収支 (平成5年1月~平成23年12月)


# 1. 湖内の水質汚濁の主な原因物質(リン・窒素) 【全リン】流入河川の濃度と連動しない





#### 2. 夏季のリン濃度上昇






淡水流入量の減少や、外潮位の影響により、大橋川を介して、 中海の高塩分水が遡上。

波浪により、塩分成層は破壊される。

#### ② 夏季において、塩分成層の下層が貧酸素化



# 【メカニズム】

プランクトンの死骸などの分解で、酸素を消費する。 (夏季・・・冬季よりも、溶存酸素が小さい。生物活性が大きい。

成層の上層で酸素が消費され ても大気から供給されるが、下 層には供給されない。



### ③ 貧酸素の時、「リン(PO4-P)」が底質から溶出

- → 「リン(PO4-P)」は、アオコなどの原因となるプランクトンのエサの1つ
- → アオコ大発生などの懸念






図7. 塩分成層形成に伴う湖底貧酸素化によるりん溶出