


【河川管理施設(水門)】

施設名:北田川水門
位置:松江市 学園
健全度(補修前):Ⅲ
建設年度:昭和61年度
補修年度:平成27年度

<補修前>



扉体の腐食(老朽化)



補修工事(扉体の取替え)

<補修後>

