


パトレポしまね 利用状況報告

平成29年4月7日～令和7年3月31日


島根県土木部道路維持課

1. アプリ登録者数 (ダウンロード数)



平成29年4月の運用開始から令和7年3月31日までに7,856件のダウンロードがありました。


2. 月別レポート数



運用開始からの累計通報件数は 5,408件（1日当たり 約1.9）です。
平成30年1月は大雪のため、倒木に関する通報のみで98件を占めました。
令和2年7月は大雨のため、倒木、崩土、舗装、冠水に関する通報で72件を占めました。
令和3年7月及び8月は大雨のため、倒木、崩土、舗装、冠水に関する通報で288件を占めました。

3. 分野別レポート数


大分類	小分類	累計
道路	落石	461
	倒木	744
	障害物	275
	舗装	1,017
	道路附属物	461
	植生関連	458
	側溝・暗渠	265
	崩土	278
	除雪等	44
	蜂巣等	13
	占用物	18
	道路-その他	1,033
	小計	5,067
河川		201
海岸		25
港湾		7
急傾斜		3
砂防		5
その他		100
合計		5,408



「落石」「倒木」「障害物」「舗装」がおよそ半数を占めています。

4. 事務所別レポート数


管轄	通報件数
松江	1,328
広瀬	92
雲南	1,160
仁多	79
出雲	441
県央	761
大田	195
浜田	880
益田	182
津和野	102
島後	133
島前	55
合計	5,408



松江県土整備事務所管内の通報が最も大きな割合を占めています。

5. 時間帯別レポート数

時間帯	通報件数
0時～	28
1時～	6
2時～	1
3時～	4
4時～	5
5時～	45
6時～	180
7時～	433
8時～	483
9時～	609
10時～	571
11時～	431
12時～	278
13時～	358
14時～	448
15時～	389
16時～	331
17時～	312
18時～	234
19時～	116
20時～	62
21時～	53
22時～	19
23時～	12
合計	5,408



午前中の通報が特に多くなっています。

6. 通報レポート例

落石に関する通報事例



(車中よりの撮影)



遠景



近景

倒木に関する通報事例



舗装損傷に関する通報事例

