


パトレポしまね 利用状況報告

平成29年4月7日～令和6年3月31日


島根県土木部道路維持課

1. アプリ登録者数 (ダウンロード数)



平成29年4月の運用開始から令和6年3月31日までに7,052件のダウンロードがありました。


2. 月別レポート数



運用開始からの累計通報件数は 4,486件 (1日当たり約1.6件)です。
平成30年1月は大雪のため、倒木に関する通報のみで98件を占めました。
令和2年7月は大雨のため、倒木、崩土、舗装、冠水に関する通報で72件を占めました。
令和3年7月及び8月は大雨のため、倒木、崩土、舗装、冠水に関する通報で288件を占めました。

3. 分野別レポート数


大分類	小分類	累計
道路	落石	404
	倒木	624
	障害物	207
	舗装	820
	道路附属物	353
	植生関連	361
	側溝・暗渠	235
	崩土	257
	除雪等	41
	蜂巣等	13
	占用物	17
	道路-その他	851
	小計	4,183
河川		189
海岸		11
港湾		7
急傾斜		3
砂防		5
その他		88
合計		4,486



「落石」「倒木」「障害物」「舗装」がおよそ半数を占めています。

4. 事務所別レポート数


管轄	通報件数
松江	1,068
広瀬	84
雲南	788
仁多	65
出雲	414
県央	675
大田	186
浜田	802
益田	165
津和野	78
島後	113
島前	48
合計	4,486



松江県土整備事務所管内の通報が最も大きな割合を占めています。

5. 時間帯別レポート数

時間帯	通報件数
0時～	21
1時～	6
2時～	1
3時～	4
4時～	5
5時～	39
6時～	152
7時～	377
8時～	403
9時～	500
10時～	472
11時～	357
12時～	230
13時～	290
14時～	383
15時～	310
16時～	269
17時～	252
18時～	201
19時～	98
20時～	50
21時～	42
22時～	16
23時～	8
合計	4,486



午前中の通報が特に多くなっています。

6. 通報レポート例

落石に関する通報事例



(車中よりの撮影)



遠景



近景

倒木に関する通報事例



舗装損傷に関する通報事例

