

園児の移動経路の対策箇所一覧表

【R2.6.30現在】

園名	路線名	箇所名・住所	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
かきのき保育所	国道187号	柿木大橋	交通量が多いが歩道が狭く、運転者が歩道の存在に気づきにくい。	車道分離標(ラバーボールの設置)	島根県	対策完了済み