

園児の移動経路の対策箇所一覧表

【R2.6.30現在】

園名	路線名	箇所名・住所	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
仁摩保育園	(主)仁摩邑南線	仁万コミセン前	横断歩道に轍が出来ているため、園児が転倒する危険がある。	道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕	島根県	対策完了済み
大田幼稚園	(主)三瓶山公園線	横断歩道(路面標示)	押し信号の横断歩道はカブ先にあり、車両からは横断している児童が見づらい。	路面標示	島根県	R2年度中に着手予定
久手幼稚園	(一)池田久手(停)線	市道久手駅前線交差点	横断歩道に待避所がないため、危険である。	車止め、歩車道境界ブロックの設置	島根県	R2年度中に着手予定
こぼと保育園	市道山崎稲用線	稲用中自治会館前交差点	信号の無い交差点。比較的交通量は多く見通しが悪いため、横断の際は危険である。	車道分離標(ラバーボールの設置)	大田市	対策完了済み
こぼと保育園	市道山崎稲用線	稲用中自治会館前交差点	信号の無い交差点。比較的交通量は多く見通しが悪いため、横断の際は危険である。	路面標示、外側線の引き直し	大田市	対策完了済み
長久さわらび園	市道大田長久線・稲用線・長久大坪線	長久小学校付近	歩道の区分はあるが、道路幅が狭く、車の往来がある際は危険である。	路面標示、外側線の引き直し	大田市	対策完了済み
たから保育園	市道土江山崎線	三瓶川左岸側先	立木の枝が、倒れる危険がある。	植栽の剪定	大田市	対策完了済み
たから保育園	市道土江山崎線	三瓶川左岸側先	路肩法面は草木が茂って、カーブで見通しが悪い。走行する車が確認できず危険である。	草刈り、除草対策	大田市	R2年度中に着手予定
大田幼稚園	市道大田富山線	法蔵寺行き道路	集水弁の蓋がない。	歩道の設置・拡幅(水路蓋掛け含む)	大田市	対策完了済み
大田幼稚園	市道大田富山線	法蔵寺行き道路	園児が路肩を歩行する際、水路に蓋がないため危険である。	防護柵の設置(車両用防護柵、歩行者自転車用)	大田市	対策完了済み
久手保育園久手幼稚園	市道日の出あけぼの線	刺鹿踏切先交差点	歩道の区分はあるが、道路幅が狭く、車の往来がある際は危険である。	路面標示、外側線の引き直し	大田市	対策完了済み
温泉津保育所	市道上毛線	温泉津跨線橋	歩道橋の老朽化により、通行する際は危険である。	その他	大田市	対策完了済み