

## 園児の移動経路の対策箇所一覧表

【R2.6.30現在】

園名	路線名	箇所名・住所	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
阿井幼児園	国道432号	阿井幼児園付近交差点	信号のない横断歩道。通行車両の速度が速く横断時や待機時に危険を感じる。	路面標示、外側線の引き直し	島根県	対策完了済み
横田幼児園	(一)横田伯南線	ちはら理容院前交差点	歩道が無く、車道幅が狭い。通過車両の速度が速いため恐怖を感じる。	路面標示、外側線の引き直し	島根県	対策完了済み
八川幼児園	国道314号	(主)上阿井八川線との交差点	信号のない横断歩道。通行車両の速度が速く横断時や待機時に危険を感じる。	路面標示、外側線の引き直し	島根県	対策完了済み
八川幼児園	国道314号	(主)上阿井八川線との交差点	横断歩道溜まり部が国道を北進する車輛の正面に位置し、通行車両の速度が速いため恐怖を感じる	防護柵の設置(車両用防護柵、歩行者自転車用)	島根県	着手済み
馬木幼児園	(主)上阿井八川線	新市橋東側交差点	信号のない横断歩道。クランク状のカーブがあり、通行車両の速度が速く横断時や待機時に危険を感じる。	路面標示、外側線の引き直し	島根県	対策完了済み
馬木幼児園	(主)玉湯吾妻山線	馬木農村広場付近交差点	カーブのため見通しが悪く、車両の速度が速いため横断時に危険を感じる。	路面標示、外側線の引き直し	島根県	対策完了済み
布勢幼児園	町道 八代郡線	布勢幼児園前	横断歩道・外側線が薄い	路面標示、外側線の引き直し	奥出雲町	対策完了済み
布勢幼児園	町道 八代郡線	八代高架橋下	高架下のため道路幅員狭隘、車輛とすれ違う時危険を感じる	路面標示、外側線の引き直し	奥出雲町	R2年度中に着手予定
亀嵩幼児園	町道 梅木原西湯野線	総光寺下カーブ	見通しが悪い。下りの車輛の速度が速く危険を感じる	路面標示、外側線の引き直し	奥出雲町	R2年度中に着手予定
三成幼児園三沢分園	町道 三沢線	蔭涼寺前交差点	T字路で見通しが悪く、速度が速い車輛や内回りをする車輛に危険を感じる	路面標示、外側線の引き直し	奥出雲町	R2年度中に着手予定
三成幼児園三沢分園	町道 三沢河内線	要害山線交差点	鋭角に合流する三叉路で高低差もあり見通しが悪い	路面標示、外側線の引き直し	奥出雲町	R2年度中に着手予定
横田幼児園	町道稲田河岸線	奥出雲交通前交差点	幅員が狭く歩道もない。通過車両の速度も速く危険を感じる	路面標示、外側線の引き直し	奥出雲町	R2年度中に着手予定
横田幼児園	町道稲田河岸線	奥出雲交通～川西五反田線	幅員が狭い。通過車両の速度も速く危険を感じる	路面標示、外側線の引き直し	奥出雲町	R2年度中に着手予定