

# 県道大社日御碕線の崩落について(1/2)

<令和6年9月3日 16:00現在>

県道大社日御碕線において、令和6年7月9日豪雨により道路が崩落したため、全面通行止めによる交通規制を行っています。

地権者様のご厚意、ご協力により、令和6年8月11日から私有地を活用し、日御碕地区住民等の指定車両に限定した通行が可能となっております。

このたび、観光客等を含む一般車両(大型車両※を除く)が片側交互通行可能なルート(下記\_図中の赤線)整備が完成する見込みとなり、

**令和6年9月7日(土)午前9時から供用を開始**します。

なお、出雲市が日御碕地区住民等へ発行していた指定車両証の運用は廃止となります。

- ・ 発生日時：令和6年7月9日(火)17:00ごろ
- ・ 発生場所：出雲市大社町日御碕地内(位置図参照)
- ・ 被災規模：延長=50m程度、幅=5m程度、高さ=50m程度
- ・ 通行規制：全面通行止(孤立地区:解消)
- ・ 今後の対応：大型車両※が通行可能な仮設迂回道路の整備について、ルート設計を進めています。

※大型車両とは、「車両総重量8トン以上または最大積載量5トン以上」の車両をいう。



位置図




図 観光客等を含む一般車両(大型車両を除く)の通行が可能なルート【片側交互通行】

# 県道大社日御碕線の崩落について(2/2)

島根県出雲県土整備事務所

担当 土木工務第一部長 門田

電話 0853-30-5521



仮設迂回道路状況写真(令和6年9月3日 撮影)



仮設迂回道路状況写真(令和6年9月3日 撮影)



仮設迂回道路状況写真(令和6年9月3日 撮影)



仮設迂回道路状況写真(令和6年9月3日 撮影)