

順調に工事が進捗しています

神戸川乙立地区河川災害関連事業


後谷川樋門下部工事、乙立橋より上流部の掘削工事に着手しました。
乙立橋付近のパラペット工事、乙立橋より下流部の掘削工事、築堤工事も順調に進捗しており、現場内では連日重機がフル回転で作業をしています。
樋門のゲートは現在工場で製作中です。
工事の進捗率は約30%です。



わかあゆの里掘削・築堤状況



樋門下部工施工状況



乙立橋下流部パラペット施工状況



乙立橋上流部掘削状況

