


4箇所工事を発注

神戸川(所原) 広域基幹河川改修工事

平成19年8月9日
現在





・平成18年7月の梅雨前線豪雨により、神戸川が増水し、出雲市所原町は100戸以上の大きな浸水被害が発生しました。




・神戸川には50年に1度の豪雨を想定した改修計画がありますが、平成18年規模の災害に耐え得る河川改修を緊急に行う必要があるため、当面「暫定改修」として、整備を進めることとしました。

・具体的には、志津見ダム完成後に平成18年と同規模の豪雨が発生したと仮定した場合の最大流量（毎秒千百立米）に対応する河川改修をめざしています。

おおまかな改修計画は、下図のとおりです。





- ・河川改修の計画から工事完成までのおおまかな流れは左記のとおりです。
- ・神戸川の河川改修については、施工延長約5kmと広域にわたるため、工事の施行箇所や施工内容に応じて、同様のステップを重ねることとなります。
- ・各工区ごとの進捗状況は、下表のとおりです。

2007年8月9日 現在

工事箇所	計画策定	測量	用地買収	発注準備	工事着手	工事進捗状況
知谷地区その1(左岸、知谷橋下部工)	○	○	○	○	(株)別所組	6%
知谷地区その2(右岸)	○	○	○	○	(有)森山組	0%
桜地区その1(桜上地区)	○	○	○	○	契約手続中	
桜地区その2(桜下地区)	○	○				
木村地区その1(木村地区)	○	○	○	○	(株)朝山技建	2%
木村地区その2(木村上地区)	○	△				
宇和佐地区	○	△				
殿森地区(殿森、安谷、小野川、谷合)	△					

○ : 完了もしくはほぼ完了
△ : 作業中



・知谷工区その1 破堤箇所復旧状況



・知谷工区その1 工事準備(伐開)状況